

# LOCTITE

Henkel Ltda  
Av. Prof. Vernon Kriebel, 91  
06690-111 - Itapevi  
São Paulo - Brasil  
Fone: 55-11-4143-7000

## Folha de Dados Técnicos Super Lub

Produtos Industriais, 2002

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O produto Loctite® Super Lub foi formulado para penetrar e remover graxa, poeira, depósitos de carbono e corrosão.

Lubrificante, penetrante e preventivo contra ferrugem.

### APLICAÇÕES TÍPICAS

Aplicações típicas incluem soltar peças engrimpadas por oxidação, como lubrificante e protetor contra ferrugem em porcas, parafusos, ferramentas, etc. Desloca água em distribuidores, velas de ignição, geradores, etc.

### PROPRIEDADES DO MATERIAL

	Valor
Tipo químico:	Solventes e lubrificantes derivados de petróleo e agentes umectantes
Aparência:	Líquido âmbar de baixa viscosidade
Densidade @ 25°C	0,88
Característica do filme	Delgado, leve, transparente
Consistência	Líquido de baixa viscosidade em que boa parte do volume evapora rapidamente após a aplicação, deixando um filme delgado e oleoso

### INFORMAÇÕES GERAIS

**Super Lub é comercializado em aerossol. Portanto, o conteúdo é inflamável e pressurizado. Não jogue no fogo nem fure a lata, mesmo vazia. Utilize em áreas com ventilação adequada e proteja os olhos. Caso sejam atingidos, lave com água corrente. Persistindo a irritação procure um médico**

Para informações seguras de manuseio deste produto, consulte a Folha de Dados de Segurança do Produto (FDSP).

### Instruções de uso

Aplique o produto no local requerido. Em peças muito enferrujadas ou sujas, aplique quantidade suficiente para penetração e remoção da ferrugem. Para soltar peças enferrujadas, após a aplicação, espere alguns minutos para que o líquido penetre entre as mesmas

### Armazenagem

Em condições ideais, os produtos devem ficar armazenados em um local frio e seco, em suas embalagens fechadas, a uma temperatura entre 8°C-21°C (46°F-70°F), salvo indicação em contrário na etiqueta. Para informações mais específicas a respeito da vida útil de armazenagem, entre em contato com o Centro de Assistência Técnica de sua localidade.

### Nota

Os dados contidos na presente são fornecidos apenas para informação, sendo julgados confiáveis. Não podemos assumir responsabilidade pelos resultados obtidos por terceiros sobre cujos métodos não temos controle. Constitui responsabilidade do usuário determinar a aplicabilidade aos seus próprios fins de qualquer método de produção mencionado na presente e adotar as devidas e recomendáveis precauções para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer danos que possam derivar de tal manipulação e uso. À luz desta condição, a Henkel especificamente repudia quaisquer garantias, expressas ou implícitas, inclusive garantias de comerciabilidade ou adequação a determinado fim, surgidas da venda ou uso dos produtos de sua fabricação. A Henkel especificamente repudia qualquer responsabilidade por qualquer tipo de dano conseqüente ou imprevisto, inclusive lucros cessantes. A presente discussão de vários processos ou composições não deve ser interpretada como representação de que eles estejam livres da jurisdição de patentes detidas por terceiros ou como uma licença, sob qualquer patente da Henkel que possa cobrir tais processos ou composições. Recomendamos a cada usuário em potencial testar a aplicação que pretende antes do uso repetido do produto, usando os dados da presente como guia. Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes, concedidas ou requeridas, norte-americanas ou de outros países

NÃO SERVE PARA ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO.  
OS DADOS TÉCNICOS CONTIDOS NA PRESENTE DESTINAM-SE A SIMPLES REFERÊNCIA.  
PEDIMOS CONTACTAR O DEPARTAMENTO DE QUALIDADE DA LOCTITE PARA  
ASSISTÊNCIA E RECOMENDAÇÕES A RESPEITO DE ESPECIFICAÇÕES DESTE PRODUTO.